

## Załącznik nr 7 do Instrukcji dla wykonawców – Opis Obiektu

### 1. Usytuowanie Obiektu

Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA zlokalizowane jest w Dąbkach (76-156), przy ul. Letniskowej 4.



Zdjęcie 1 - Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Dąbkach


### 2. Budowa Obiektu

W skład Obiektu wchodzi następujące budynki:

Nazwa budynku	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]
Budynek główny	2475,90
Budynek SPA	1595,20
Hotel Leśny	1547,10

Całkowita powierzchnia użytkowa Obiektu wynosi 5618,2 m<sup>2</sup>.

Układ budynków przedstawiony został na poniższy rysunku:



### 3. Charakterystyka budynków:

- 3.1. **Budynek główny** – jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, stropy żelbetowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej – murowanej, budynek przeznaczony na około 100 osób. W budynku zlokalizowana jest stołówka na ok. 90 osób. Budynek główny połączony jest łącznikiem na wysokości pierwszego piętra z Budynkiem SPA, oraz drugim łącznikiem na wysokości pierwszego piętra z Hotelem Leśnym.
- 3.2. **Budynek SPA** – jest to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony, ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano w technologii mieszanej, konstrukcja dachu drewniana.
- 3.3. **Hotel Leśny** – jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, konstrukcja dachu drewniana. Budynek przeznaczony na ok. 100 osób.